

Foton trygghetsvandring Örtoftabygden



Livsfarlig serviceväg och på andra sidan saknas bullerplank in mot tätorten Örtofta.



Dålig belysning i tunnel under järnvägen



Sly bakom hela stationsområdet ger otrygg och mörk

Miljö



Farliga och dåligt märkta cykelövergångar



Trasig och farlig bro och cykelväg, när repareras?